

RM2019 裁判系统定损原则及维修收费标准

适用场景：

- 1、在校备赛期间更换
- 2、分区赛、总决赛报到第一次检录时发现损坏更换
- 3、赛后延期归还发现损坏

注：

*维修价格是按个为单位估计

**如果需要邮寄，需在含税价上另加邮费作为最终收费

***除参赛队自愿交付丢失相当的费用外，裁判系统模块定损后收费后不予以寄回

模块	现象	维修方式	维修费用 (含税 0.13)
主控模块 MC02 (附带航空对接线)	OLED 无法正常显示 按键无法操控 无法上电	更换主板	203
	线材破损/焊点掉落	更换线材	51
	外观破损/滑牙	更换结构	90
	丢失	无	347
小装甲模块 AM02(单个)	背后金属触点损坏 无法上电	更换主板	113
	红蓝双闪	更换传感器	57
	灯罩损坏	更换灯罩	45
	外观破损/滑牙	更换结构	136
	丢失	无	237
大装甲模块 AM12(单个)	背后金属触点损坏 无法上电	更换主板	113
	红蓝双闪	更换传感器	57
	灯罩损坏	更换灯罩	45
	外观破损	更换结构	147
	丢失	无	249
A 型装甲支撑架 AH02(单个)	金属触点损坏	更换小板	17
	外观破损/滑牙	更换结构	52
	丢失	无	52
B 型装甲支撑架 AH12(单个)	金属触点损坏	更换小板	17
	外观破损	更换结构	52
	丢失	无	52
测速模块 (17mm) SM01 (附带航空对接线)	自检不通过 无法测速 无灯效 无法上电	更换主板	113

	线材破损/焊点掉落	更换线材	57
	外观破损/滑牙	更换结构	203
	丢失	无	362
测速模块 (42mm) SM11 (附带航空对接线)	自检不通过 无法测速 无灯效 无法上电	更换主板	136
	线材破损/焊点掉落	更换线材	57
	外观破损/滑牙	更换结构	249
	丢失	无	433
	无法刷卡 无灯效 接口损坏 无法上电	更换主板	90
	外观破损/滑牙	更换结构	57
	丢失	无	168
电源模块 PM01	存在电压输出不正常 无法上电	更换主板	203
	线材破损/焊点掉落	更换线材	57
	外观破损/滑牙	更换结构	136
	丢失	无	363
灯条模块 LI01 (附带航空对接线)	无法显示灯效 无法上电	更换主板	170
	线材破损/焊点掉落	更换线材	51
	外观破损/滑牙	更换结构	226
	丢失	无	368
图传模块 (发送端) VT02 (附带航空对接线)	无法上电 无法出图	更换主板	452
	出图模糊	更换摄像头	113
	线材破损/焊点掉落	更换线材	57
	功能正常但风扇不转	更换风扇	50
	头部镜片破损	更换镜片	11
	外观破损/滑牙	更换结构	136
	丢失	无	791
图传模块 (接收端) VT12	无法上电 无法出图	更换主板	452
	功能正常但风扇不转	更换风扇	50
	天线破损	更换天线	68
	外观破损/滑牙	更换结构	170
	丢失	无	678
定位模块 UW01 (附带航空对接线)	指示灯不亮	更换主板	113
	线材破损/焊点掉落	更换线材	57
	外观破损/滑牙	更换结构	57
	丢失	无	170
航空对接线	线材破损/丢失	无	23