

## 关于电子罗盘 **HMC5883L** 的角度校准

**简介:**本文档介绍如何处理电子罗盘 (hmc5883l) 的角度偏差问题，运用 matlab 的拟合曲线功能，从而精确找到偏差值

**关键词：**HMC5883L,matlab,角度校准,电子罗盘

由于需要做一个带有指南针的智能小车，所以选用了 HMC5883L 这个传感器。本想着直接把数据读出来，然后经过公式:  $jiaodu = \text{atan2}((\text{float})(y), (\text{float})(x)) * (180 / 3.14159265) + 180;$  就 ok 了。可没想到，当转动罗盘一周时，角度是非线性变化的；这可就头疼了……

所以迅速查阅相关资料，查找原因。果不其然，这种现象产生是必然的。具体原因这里就不解释了，这里主要说的就是怎么解决这个问题。

网上也有好多解决的方法，我也是参考其中的一种

**步骤:**

- 1、 将芯片水平放置，不断旋转芯片得到一组 xy 轴数据
- 2、 使用 matlab 拟合椭圆，得到中心坐标  $(xc, yc)$  半长轴 a 半短轴 b
- 3、 在程序中校准想， $x, y$ :

$$x = x - xc$$

$$y = y - yc$$

$$y = y * (b/a) \text{ 若椭圆是竖着的}$$

$$y = y * (a/b) \text{ 若椭圆是横着的}$$

**具体实现方法:**

- 把读出的原始数据经过电脑串口，100ms 传输一次就行，传输给串口助手；x y 两个一组（组数越多越好！），然后匀速水平转动罗盘，大概转动两周（慢速）。最后保存好数据。
- 打开 matlab，新建一个 m 文件，把下列代码拷贝到该文件中，然后把传来的数据 copy 到代码的 `x=[……]` 中：


```
%=====程序开始=====
=====
clear; clc; close all;
% 设椭圆一般方程
F=@(p,x)p(1)*x(:,1).^2+p(2)*x(:,1).*x(:,2)+p(3)*x(:,2).^2+p(4)*x(:,1)+p(5)*x(:,2)+p(6);
% 离散数据点
x=[-00105 -00060
-00106 -00060
-00107 -00061
-00107 -00062
-00108 -00060
-00107 -00059
-00108 -00059
.....];%把数据拷贝到这里，说明：第一列是 x 轴读数；第二列是 y 轴读数。 “……”的意思是等等，还有很多数据未列举出
p0=[1 1 1 1 1 1];
%warning off
% 拟合系数，最小二乘方法
p=nlmfit(x,zeros(size(x,1),1),F,p0);
plot(x(:,1),x(:,2),'ro');
hold on;
xc=(p(2)*p(4)-2*(p(3)*p(4)))/(4*p(1)*p(3)-p(2)^2);
yc=(p(2)*p(4)-2*p(1)*p(5))/(4*p(1)*p(3)-p(2)^2);
a= sqrt( 2 * ( p(1)*xc^2 + p(3)*yc^2 + p(2)*xc*yc - 1 )/( p(1) + p(3) + sqrt( ( p(1) - p(3) )^2 + p(2)^2 ) ) );
b= sqrt( 2 * ( p(1)*xc^2 + p(3)*yc^2 + p(2)*xc*yc - 1 )/( p(1) + p(3) - sqrt( ( p(1) - p(3) )^2 + p(2)^2 ) ) );
th=180*atan( p(2)/( p(1) - p(3) ) )/2*pi;
xc %
yc % (xc, yc) 为椭圆的圆心，这就是我们需要的数据
%a_1=sqrt( p(1)^2 + ( ( p(1) - p(3) ) / p(6) )^2 );
%a=2*sqrt( -1*2 * p(6) / ( p(1) + p(3) - a_1));
xmin=min(x(:,1));
```

```

xmax=max(x(:,1));
ymin=min(x(:,2));
ymax=max(x(:,2));
% 作图
ezplot(@(x,y)F(p,[x,y]),[-1+xmin,1+xmax,-1+ymin,1+ymax]);
title('曲线拟合');
legend('样本点','拟合曲线')
grid on
axis equal
%=====程序结尾
=====

```

点击运行一下：会出现一个图形，如下图：



然后该椭圆的中心  $(208, -116)$  和  $a, b$  由于改图近似一个圆形，所以我没有取  $a$  和  $b$  的值，主要还有一点我所需的精度要求不是很高。

3、 把值带入计算方位角度的公式里面：

jiaodu=atan2((float)(y-**yc**),(float)(x-**xc**)) \* (180 / 3.14159265) + 180；这样就 ok 了。